



REQUERIMENTO Nº 203/ 2025

EXMA. SRA. PRESIDENTE,  
SRS (AS) VEREADORES (AS),

O Vereador **CARLOS ALBERTO SCIPião**, no gozo de suas atribuições legais e regimentais, em conformidade com o Regimento Interno da Câmara Municipal de Fortim, especialmente a Seção III, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, para requerer:

**DO PEDIDO:**

REQUER que a Presidência desta Casa Legislativa, após apreciação e deliberação do Plenário, encaminhe Ofício e Cópia deste Requerimento ao Poder Executivo de Fortim, à Prefeita Delma da Costa dos Santos, **Requerendo que Envie Ofício ao Governo do Estado do Ceará, Governador Elmano de Freitas, Solicitando Serviços de Restauração da Sinalização Horizontal e das Bordas da CE 123, trecho Distrito de Viçosa ao Distrito Pontal de Maceió e do Entroncamento que dá acesso ao Canto da Barra, no Município de Fortim.**

**DA JUSTIFICATIVA:**

A situação atual da Sinalização Horizontal da Via Asfáltica da CE 123, que liga o Distrito de Viçosa ao Distrito Pontal de Maceió e do Entroncamento que dá acesso ao Canto da Barra, precisa urgentemente de uma Nova Pintura de Faixas em toda extensão e a restauração das bordas em alguns trechos da via asfáltica. Esses serviços são fundamentais para garantir a funcionalidade da via e a segurança da população, visto que a situação atual apresenta riscos à segurança dos condutores, motociclistas, ciclistas e pedestres. A CE 123 que liga Viçosa ao Pontal de Maceió e o entroncamento que dá acesso ao Canto da Barra, são vias muito movimentadas, com grande fluxo de veículos, que circulam diariamente. Ressalta-se que a CE 123 em questão é essencial para o pleno funcionamento dos comércios, do turismo e da mobilidade dos moradores. A falta de sinalização horizontal, aliada a deterioração das bordas da via asfáltica compromete o tráfego seguro e eficiente, podendo contribuir para acidentes e danos materiais. A sinalização horizontal, como faixas de pedestres, setas de direção e demarcação de pista, é fundamental para a segurança e organização do trânsito. No entanto, em muitos trechos da via asfáltica, a sinalização está



Desgastada, apagada ou ausente, o que aumenta o risco de acidentes e dificulta a circulação, tanto para veículos quanto para pedestres. A restauração da sinalização horizontal e das bordas da CE 123, é, portanto, essencial para garantir a segurança viária e a fluidez do trânsito.

**DA CONCLUSÃO:**

Diante do Exposto, REQUER-SE que o presente pleito seja apreciado e, se aprovado, seja adotada as providências necessárias, conforme o Regimento Interno da Casa Legislativa, para a execução do pedido apresentado.

Fortim, 13 de maio de 2025.

Nestes termos,  
Pede deferimento.

  
CARLOS ALBERTO SCIPIÃO  
VEREADOR